Форма утверждена приказом Минэкономразвития №141 от 30.04.2009г

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ГОРОДУ ТЮМЕНИ УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

625039, г. Тюмень, ул. Энергетиков, 37А; т. (3452) 59-06-00; E-mail: ond-tyumen@72.mchs.gov.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

г. Тюмень, ул. Энергетиков, 37А
(место составления акта)

«07» июня 2021г.
12 ч.00 мин.

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 65-ц

По адресу/адресам:
-адреса мест фактического осуществления деятельности: г.Тюмень, ул. Ватутина, 18 корпус 1, г. Тюмень, ул. Ватутина, 20 корпус 1.

(место проведения проверки)

На основании:
распоряжения главного государственного инспектора города Тюмени по пожарному надзору Черкасова Н.Я. от 26.04.2021г. № 65-ц и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности»

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка-детский сад №123 города Тюмени (МАДОУ центр развития ребенка-детский сад №123 г. Тюмени)

(наименование юридического лица, органа местного самоуправления, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«11» мая 2021 г. с 12 час. 00 мин. до 13 час.00 мин. Продолжительность: 1 ч. 00 мин.
«21» мая 2021 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час.00 мин. Продолжительность: 2 ч. 00 мин.
«24» мая 2021 г. с 14 час. 00 мин. до 17 час.00 мин. Продолжительность: 3 ч. 00 мин.
«07» июня 2021 г. с 12 час. 00 мин. до 13 час.00 мин. Продолжительность: 1 ч. 00 мин.
Общая продолжительность проверки: 4 рабочих дня / 7 часов 00 минут

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городу Тюмени УНД и ПР ГУ МЧС России по Тюменской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)
Ознакомлен: Заведующий МАДОУ центр развития ребенка-детский сад №123 г. Тюмени Татунец Марина Олеговна 27.04.2021г. в 15 час. 00 мин.по электронной почте
Копия распоряжения о начале проведения проверки, заверенная печатью вручена: Заведующей МАДОУ центр развития ребенка-детский сад №123 г. Тюмени Татунец Марине Олеговне под роспись, при проведении проверки 11.05.2021г. в 12.ч 16 мин.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
-//-
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:
Шкуратова Анастасия Николаевна - государственный инспектор г. Тюмени по пожарному надзору, инспектора отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Центральному АО отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Тюмени УНД и ПР Главного управления МЧС России по Тюменской области.
Артымук Евгений Викторович - государственный инспектор г. Тюмени по пожарному надзору, инспектора отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Центральному АО отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Тюмени УНД и ПР Главного управления МЧС России по Тюменской области.
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
Заведующая МАДОУ центр развития ребенка-детский сад №123 г. Тюмени Татунец Марина Олеговна, заведующий хозяйством Подчувалова Наталья Викторовна ответственный за соблюдение требований пожарной безопасности в корпусах расположенных по следующим адресам: г. Тюмень, ул. Ватутина, 18 корпус 1, г. Тюмень, ул. Ватутина, 20 корпус 1.
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: установлено, что на объекте защиты выполнен следующий комплекс организационно технических мероприятий в области обеспечения пожарной безопасности:
- разработана и утверждена 01.01.2021г. руководителем организации инструкция о мерах пожарной безопасности на объекте защиты в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ;
- разработан и утверждён «11» января 2021г. приказ руководителя № 21-од о назначении ответственных лиц за пожарную безопасность на объектах зашиты;
- руководитель организации и лица, ответственные за пожарную безопасность, имеют квалификационные удостоверения о прохождении обучения в объёме пожарно-технического минимума, которые действуют: заведующая МАДОУ центр развития ребенка-детский сад №123 Татунец Марина Олеговна до 21.06.2021, заведующий хозяйством Подчувалова Наталья Викторовна до 04.06.2023;
- ведётся журнал учёта прохождения противопожарного инструктажа с работниками организации;

- распорядительным документом (приказом «О запрете курения в МАДОУ центр развития ребенка-детский сад №123 города Тюмени) от «13» января 2021г. на объекте предусмотрено выполнение требований статьи 12 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»;
- на момент проверки пути эвакуации обеспечены достаточным количеством знаков пожарной безопасности;
- на момент проверки, открытые участки электропроводов и кабелей не имеют видимых нарушений целостности изоляционных материалов;
- для тушения возможного пожара предусмотрено использование источника наружного противопожарного водоснабжения в виде (пожарного гидранта). Соответствующий указатель имеется.
- организуются проведение проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующих актов проверки согласно регламента технического обслуживания и внесением в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.
- руководителем организации утверждён годовой регламент проведения работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений, с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ. На проведение данных работ заключён договор с ООО «ПОЖЭКСПЕРТ» договор № 268/20 от 29.12.2020 г., имеющей соответствующее разрешение (лицензию).
- пожарный пост (диспетчерская) обеспечен телефонной связью и исправными ручными электрическими фонарями из расчёта не менее 1 фонаря на каждого дежурного. Обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного;
- обеспечено в помещении пожарного поста (диспетчерской) наличие инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты;
- организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний с внесением без внесения в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Последний раз проверки проводились: г. Тюмень, ул. Ватутина, 18 к. 1- «17» ноября 2020г, ул. Ватутина, 20 к. 1 – «19» марта 2019г.

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

г. Тюмень, ул. Ватутина, 18 к.1 (ввод в эксплуатацию 1979 год, проектная мощность объекта предусмотрена проектом на 280 чел., в настоящее время фактическое пребывание 440 чел.)

1. Не обеспечена пожарная безопасность объекта защиты выполнением одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими

регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности, в нарушение ст.6 Федерального закона от 22.07.08 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» -лицо допустившее нарушение: МАДОУ центр развития ребенка-детский сад №123.

2. Не обеспечена минимальная ширина лестничных маршей не менее 1,35 м. при пребывании людей на этаже более 200 чел. (фактическая ширина 0,94 м. правое крыло, 1.10 м. левое крыло, по списку 438 человек), в нарушение ст.4 Федерального закона от 22.07.08 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.21 СНиП II-Л.2-72 «Общественные здания и сооружения. Нормы проектирования» -лицо допустившее нарушение: МАДОУ центр развития ребенка-детский сад №123.;

3. Не обеспечена ширина эвакуационных выходов из групповых ячеек на первом и втором этажах не менее 0,8 (группа «Цветочки» 0,71 м., группа «Радуга» 0,76 м., группа «Гномики» 0,76 м.), в нарушение ст.4 Федерального закона от 22.07.08 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.8 СНиП II-Л.2-72 «Общественные здания и сооружения. Нормы проектирования» -лицо допустившее нарушение: МАДОУ центр развития ребенка-детский сад №123;

4. Не обеспечена ширина дверей эвакуационных выходов из лестничной клетки в коридор, ведущий к эвакуационному выходу, в свету не менее 0,8 м. (фактическая ширина выходов 0,74м. На 2 этаже левого крыла, правого крыла), в нарушение ст.4 Федерального закона от 22.07.08 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.8 СНиП II-Л.2-72 «Общественные здания и сооружения. Нормы проектирования» -лицо допустившее нарушение: МАДОУ центр развития ребенка-детский сад №123;

5. Не обеспечена высота дверей на пути эвакуации ведущего к эвакуационному выходу не менее 2 м. (эвакуационный выход с прачечной составляет 1,82м., эвакуационный выход с лестничной клетки правого крыла составляет 1,82м, центральный эвакуационный выход составляет 1,79), в нарушение ст.4 Федерального закона от 22.07.08 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.8 СНиП II-Л.2-72 «Общественные здания и сооружения. Нормы проектирования» -лицо допусти МАДОУ центр развития ребенка-детский сад №123;

6. На объекте защиты в декларацию пожарной безопасности не внесены полные и достоверные сведения, в нарушение ст.64 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Приказ МЧС России от 16.03.2020 N 171 Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по регистрации декларации пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности -лицо допустившее нарушение: заведующая хозяйством (ответственное лицо за обеспечение пожарной безопасности объекта) МАДОУ центр развития ребенка-детский сад №123;

г. Тюмень, ул. Ватутина, 20 к.1 (ввод в эксплуатацию 1980 год, проектная мощность объекта предусмотрена проектом на 280 чел., в настоящее время фактическое пребывание 420 чел.)

7. Не обеспечена минимальная ширина лестничных маршей не менее 1,35 м. при пребывании людей на этаже более 200 чел. (фактическая ширина 0,94 м. Правое крыло, 0.96 м. левое крыло), в нарушение ст.4 Федерального закона от 22.07.08 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.21 СНиП II-Л.2-72 «Общественные здания и сооружения. Нормы проектирования» -лицо допустившее нарушение: МАДОУ центр развития ребенка-детский сад №123.;

8. Не обеспечена ширина эвакуационных выходов из групповых ячеек на первом и втором этажах не менее 0,8 (группа «Горошинки» 0,74 м., группа «Жемчужинки» 0,74 м.), в нарушение ст.4 Федерального закона от 22.07.08 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.8 СНиП II-Л.2-72 «Общественные здания и сооружения. Нормы проектирования» -лицо допустившее нарушение: МАДОУ центр развития ребенка-детский сад №123;

9. Не обеспечена ширина дверей эвакуационных выходов из лестничной клетки в коридор, ведущий к эвакуационному выходу, в свету не менее 0,8 м. (фактическая ширина выходов 0,75м. Выход на лестницу правое крыло, 0.73 м. Выход на правую и левую лестницу 2 этажа левого крыла), в нарушение ст.4 Федерального закона от 22.07.08 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.8 СНиП II-Л.2-72 «Общественные здания и сооружения. Нормы проектирования» -лицо допустившее нарушение: МАДОУ центр развития ребенка-детский сад №123;

10. Не обеспечена высота дверей на пути эвакуации ведущего к эвакуационному выходу не менее 2 м. (эвакуационный выход с левой лестницы правого крыла составляет 1,82м., эвакуационный выход с правой лестницы правого крыла составляет 1,82), в нарушение ст.4 Федерального закона от 22.07.08 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.8 СНиП II-Л.2-72 «Общественные здания и сооружения. Нормы проектирования» -лицо допустившее нарушение: МАДОУ центр развития ребенка-детский сад №123;

11. На объекте защиты в декларацию пожарной безопасности не внесены полные и дпстоверные данные, в нарушение ст.64 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Приказ МЧС России от 16.03.2020 N 171 Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по регистрации декларации пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности -лицо допустившее нарушение: заведующая хозяйством (ответственное лицо за обеспечение пожарной безопасности объекта) МАДОУ центр развития ребенка-детский сад №123;

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

-//-

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

-//-

нарушений не выявлено: -//-

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Предписание по устранению нарушений требований пожарной безопасности № 65-ц/1/1 от 07.05.2021 г;
2. Заключение ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Тюменской области № 1214-2-7 от 25.05.2021г;
3. Заключение ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Тюменской области № 1215-2-7 от 25.05.2021г;
4. Проверочный лист (список контрольных вопросов), применяемых при осуществлении федерального государственного пожарного надзора (Приложение № 1 к приказу МЧС России от 17.02.2021г. № 88);
5. Проверочный лист (список контрольных вопросов), применяемых при осуществлении федерального государственного пожарного надзора (Приложение № 4 к приказу МЧС России от 17.02.2021г. № 88);
6. Акт об итогах организации подготовки и проведения практической тренировки по эвакуации из здания в случае возникновения пожара от 24.05.2021г;
7. Акт об итогах организации подготовки и проведения практической тренировки по эвакуации из здания в случае возникновения пожара от 24.05.2021г;
8. Протокол об административном правонарушении в отношении юридического лица по ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ дела от 07.06.2021 г.

(протоколы отбора образцов продукции, проб обследования исследований, испытаний и экспертиз, объектов окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы или заключения проведенных объяснения работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, предписания об устранении выявленных нарушений и иные установленных муниципальными правовыми актами, предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки документы или их копии)

Подписи лиц, проводивших проверку:
Шкуратова Анастасия Николаевна
государственный инспектор г. Тюмени по пожарному надзору
«07» июня 2021г.

Борисов Эдуард Александрович –
Старший инженер сектора испытательных работ
в области пожарной безопасности
ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Тюменской области
«07» июня 2021г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Татунец Марина Олеговна, заведующий МАДОУ ЦРР-д/с № 123 города Тюмени

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

«07» 06 2021 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего (их) проверку)

Телефон доверия:
ГУ МЧС России по Тюменской области: 8 (3452) 590-549